

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Apr-2014 26-May-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
no se encontraron afectaciones, en buen estado

b) Cruces de ferrocarril:
N/A

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

durante este periodo se relizaron los trabajos para la modificacion del gasoducto con el apoyo del personal de construccion,
durante los ultimos días del mes la SCT ya retomo los trabajos para realizar la curva.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Se realiza modificacion de gasoducto, por afectacion de la
carretera merida-chetumal

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no existio ninguno, se encuentra sin afectaciones

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no presenta ningun cambio de coloracion

b) Cambio de vegetación:
no se presento ningun cambio en la vegetacion

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 08-May-2014
Fecha de aprobación: 08-May-2014
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez