



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2014 26-Sep-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: n/a

c) Cruces de arroyos: n/a

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
n/a

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
se continúan con los trabajos en la carretera Mérida- chetumal.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
construcción de carretera merida-chetumal

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
no se realizo ningún trabajo

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26-Nov-2014

**Fecha de aprobación:** 01-Dec-2014

**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez