



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Dec-2014 26-Jan-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
En buen estado, sin afectaciones.  
\_\_\_\_\_

b) Cruces de ferrocarril:  
N/A  
\_\_\_\_\_

c) Cruces de arroyos:  
N/A  
\_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A  
\_\_\_\_\_

**3.- Señalización del gasoducto**  
a) Cantidad de postes faltantes: \_\_\_\_\_ 0  
b) Cantidad de placas faltantes: \_\_\_\_\_ 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** \_\_\_\_\_ 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
Todo en Orden.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
ninguna  
\_\_\_\_\_

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ninguno.  
\_\_\_\_\_

**7.- Indicaciones de fuga**  
a) Cambios de coloración del suelo:  
No.  
\_\_\_\_\_

b) Cambio de vegetación:  
No.  
\_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Feb-2015  
**Fecha de aprobación:** 26-Feb-2015  
**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza  
**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez