



SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	Noviembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	CORRECTA
Paneles solares	CORRECTOS, SE LIMPIAN
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA EN EL EXTERIOR



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	23/05/2012
Proximo llenado	22/05/2013
Observaciones:	EN ORDEN

Usuario: LEE

Revisión de instalaciones:

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTA
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	SE LIMPIAN, OK
Soportería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	LIMPIO



Extintores:

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTA
Fecha de llenado	23/05/2012
Proximo llenado	22/05/2013
Observaciones:	EN ORDEN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07/08/2013 08:25:39p.m.
Fecha de aprobación: 21/08/2013 05:07:58p.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares