




SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	Mayo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

**Usuario:** INTERCONEXION

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	CORRECTA
Paneles solares	SE LIMPIAN, OK
Soportería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	14/05/2014

Observaciones:  
 SE ENVÍO A RECARGAR EXTINTOR

**Usuario:** LEE

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	NO APLICA
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO, SE LIMPIAN
Soportería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA EN EL EXTERIOR



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	29/05/2013
Proximo llenado	14/08/2013

Observaciones:  
 SE RECARGA EXTINTOR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 17/08/2013 03:23:24p.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/08/2013 05:09:04p.m.  
**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna  
**Aprobado por:** Oswaldo Ugalde Linares