



IGASAMEX


REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Aug-2013 26-Nov-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: LEE

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUENO
Bardas y puertas	DETERIORO POR OXIDO
Pintura de tubería	BUEN ESTADO
Paneles solares	BUENE ESTADO
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y EN ORDEN



Extintores:

Estado físico	BUENO
Nivel de presión	ALTO
Fecha de llenado	Aug 1 2013 12:00AM
Proximo llenado	Aug 1 2014 12:00AM
Capacidad:	
Observaciones:	

LA CASETA ESTA EN BUEN ESTADO. SE LE APLICO PINTURA A LAS PARTES QUE PRESENTABAN CORROSION Y AL GABINETE DEL EXTINTOR. SE COTIZO LA MALLA CICLONICA YA QUE ESTA PRESENTA

Usuario: INTERCONEXION LEE

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	BUENO
Bardas y puertas	FALTA PINTURA
Pintura de tubería	BUENO
Paneles solares	BUEN ESTADO
Soportería	BUEN ESTADO
Manómetros	BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA Y EN ORDEN



Extintores:

Estado físico	BUENO
Nivel de presión	OPTIMO
Fecha de llenado	Oct 1 2013 12:00AM
Proximo llenado	Oct 1 2014 12:00AM
Capacidad:	
Observaciones:	

las bardas ya requieren pintura, ya que han sufrido deterioro por el sol y retoques en tubería

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez