



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Aug-2013 26-Nov-2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros completos y en buen estado  
 Pararrayos n/a  
 Sistema de tierras en buen estado y funcionando  
 Bardas y puertas en buen estado  
 Pintura de tubería en buen estado  
 Paneles solares en buen estado y limpios  
 Soportería en buen estado  
 Manómetros en buen estado  
 Área en general en orden y limpia



**Extintores:**

Estado físico buen estado  
 Nivel de presión cargado 1.7 MPa  
 Fecha de llenado 1 - Oct - 13  
 Proximo llenado 1 - Oct - 14  
 Capacidad: \_\_\_\_\_  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros completos y en buen estado  
 Pararrayos n/a  
 Sistema de tierras en buen estado y funcionando  
 Bardas y puertas en buen estado  
 Pintura de tubería en buen estado  
 Paneles solares en buen estado y limpios  
 Soportería en buen estado  
 Manómetros en buen estado  
 Área en general en orden y limpia



**Extintores:**

Estado físico buen estado  
 Nivel de presión cargado 1.7 MPa  
 Fecha de llenado 1 - Oct - 13  
 Proximo llenado 1 - Oct - 14  
 Capacidad: \_\_\_\_\_  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

se realizaron trabajos de pintura en la tubería.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 02-Jul-2014

**Fecha de aprobación:** 18-Sep-2014

**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza

**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez