



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Nov-2013 26-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	en buen estado, completos
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	en buen estado
Bardas y puertas	con corrosión
Pintura de tubería	en buen estado
Paneles solares	buen estado, funcionando corre
Soportería	en buen estado
Manómetros	en buen estado, funcionando co
Área en general	limpia y en orden



Extintores:

Estado físico	en buen
Nivel de presión	1.7 MPa (carga optima)
Fecha de llenado	Aug 1 2013 12:00AM
Proximo llenado	Aug 1 2014 12:00AM
Observaciones:	

se realiza cotización de la malla ciclónica, ya que se encuentra muy deteriorada por estar a la intemperie, y se manda aprobación.

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	en buen estado, completos
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	en buen estado
Bardas y puertas	en buen estado
Pintura de tubería	en buen estado
Paneles solares	buen estado, funcionando corre
Soportería	en buen estado
Manómetros	en buen estado, funcionando co
Área en general	limpia y en orden



Extintores:

Estado físico	buen estado
Nivel de presión	1.7 MPa (carga optima)
Fecha de llenado	Aug 1 2013 12:00AM
Proximo llenado	Aug 1 2014 12:00AM
Observaciones:	

se realizan retoques de pintura en puntos donde se detecto corrosión superficial.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-May-2014

Fecha de aprobación: 24-May-2014

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez