



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Feb-2015	26-May-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

**Usuario:** Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	Buenas
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-09-01
Proximo llenado	2015-09-01
Capacidad:	6

Observaciones:  
SE APLICO RETOQUE DE PINTURA A LA TUBERIA.

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	pintura deteriorada, esta progar
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-09-01
Proximo llenado	2015-09-01
Capacidad:	6

Observaciones:  
SE APLICO RETOQUE DE PINTURA A LA TUBERIA.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Jun-2015

**Fecha de aprobación:** 10-Jun-2015

**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza

**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez