



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: Noviembre 2012 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG:** PRV-104 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: TR1, PRIMERA ETAPA DE REGULACION

**TAG:** PRV-109 LEE  
 Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: TR2, NO SE REEMPLAZAN PARTES

**TAG:** PRV-105 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: TR1, SEGUNDA FASE DE REGULACION

**TAG:** PRV-106 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 500 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: TR2, PRIMERA FASE DE REGULACION

**TAG:** PRV-107 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: TR2, SEGUNDA FASE DE REGULACION

**TAG:** PRV-108 LEE  
 Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: TR1, CORRECTO, NO SE REEMPLAZO PARTES

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07/08/2013 09:31:30p.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/08/2013 05:00:56p.m.  
**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna  
**Aprobado por:** Oswaldo Ugalde Linares