IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	**Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.**	PERIODO:	**Junio 2012**	**REV. 0**
LLENADO POR:	**Marcelo de Jesus Magaña Nieto**	FRECUENCIA:	**ANUAL**	**RO-011**

Usuario: **CLIENTE LEE**

Modelo:
SLAM-SHUT

Punto de ajuste en placa:
26 psig

Punto de ajuste encontrado:
26 psig

Observaciones:
SE REALIZA VERIFICACION, LIMPIEZA E INSPECCION A SLAM-SHUT ENCONTRANDO LOS PUNTOS DE AJUSTE CORRECTOS

Usuario: **INTERCONEXIÓN LEE**

Modelo:
SLAM-SHUT: ALTA Y BAJA PRESION

Punto de ajuste en placa:
330 psig

Punto de ajuste encontrado:
330 psig

Observaciones:
SE REALIZA VERIFICACION, LIMPIEZA E INSPECCION A SLAM-SHUT; ENCONTRANDO LOS PUNTOS DE AJUSTE CORRECTOS
ALTA 330 PSI - BAJA 270 PSI

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	24/09/2012 06:26:57p.m.
Fecha de aprobación:	18/10/2012 08:37:13a.m.
Elaborado por:	Marcelo de Jesus Magaña Nieto
Aprobado por:	Hodin Alberto Escalante Antuna