



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

| | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------------------|---------------|
| SISTEMA: | <u>Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>27-Aug-2014 26-Aug-2015</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Emmanuel Jacob Puch Souza</u> | FRECUENCIA: | <u>ANUAL</u> | RO-011 |

Usuario: Manufacturera Lee

Modelo: mercer bridada 3" 95-6211308

Punto de ajuste en placa: 21 psig

Punto de ajuste encontrado: 22 psig

Observaciones:

ok



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 27-Aug-2014

Fecha de aprobación: 28-Jul-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez