



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO. COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO
A VALVULA SLAM-SHUT

Sistema: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.

Periodo: 27-Aug-2014 al 26-Aug-2015

REV. 0

Estación: [120-000] - Interconexión

Ficha: RO-CP-04-120-000-A1-13

RO-CP-04

Cliente: INTERCONEXIÓN

Fecha: 06-Aug-2015

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste: 321.0

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas: NO

Caja de Mecanismo de Actuación

¿Mirilla Visible?

Estado de Mecanismo: Bueno

Piezas Reemplazadas: todo en buen estado

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste: 266.9

Estado de Orificio: Bueno

Estado de Diafragma: Bueno

Estado de Resorte: Bueno

¿Se detecta corrosión?

Piezas Reemplazadas: NO

Equipo Empleado en la Calibración

Marca: DWYER

Modelo: DPGW-11

No.Serie: N/a

Fecha Calibración: 07/marzo/2015

Observaciones

EL EQUIPO FUNCIONA
CORRECTAMENTE



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Aug-2015

Fecha de aprobación: 08-Aug-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez