



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN DE FILTROS**

**Sistema:** Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.

**Periodo:** 27-Nov-2013 al 26-Feb-2014

REV. 0

**Estación:** [120-000] - Interconexión

**Ficha:** RO-FI-01-120-000-M3-46

RO-FI-01

**Cliente:** INTERCONEXIÓN

**Fecha:** 23-Jul-2014

**Tipo de Filtro:** Coalesedor

**Presión Diferencial (Plg H2O):** 0.00

**Condicion Internos:** Buena

**Cant. Aproximada de Condensados:** 0.00

**Cant. Aproximada de Partículas Solidas:** 0.00

**Descripción de la Falla:** No presenta fallas

**Acciones Correctivas:** se realiza purga del filtro, no presenta partículas solidas ni liquidas.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23-Jul-2014

**Fecha de aprobación:** 23-Sep-2014

**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza

**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez