



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN DE FILTROS

Sistema: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.

Periodo: 27-Aug-2013 al 26-Nov-2013

REV. 0

Estación: [120-007] - Cliente Lee

Ficha: RO-FI-01-120-007-M3-45

RO-FI-01

Cliente: Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.

Fecha: 23-Jul-2014

Tipo de Filtro: Seco

Presión Diferencial (Plg H2O): 0.00

Condicion Internos: Buena

Cant. Aproximada de Condensados: 0.00

Cant. Aproximada de Partículas Solidas: 5.00

Descripción de la Falla: no presenta falla.

Acciones Correctivas: Se realiza purga de filtro, se encuentran pequeñas cantidades solidos. se programara mantenimiento a filtro

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014

Fecha de aprobación: 23-Sep-2014

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez