



IGASAMEX

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN DE FILTROS**

Sistema: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.

Periodo: 27-May-2014 al 26-Aug-2014

REV. 0

Estación: [120-007] - Cliente Lee

Ficha: RO-FI-01-120-007-M3-48

RO-FI-01

Cliente: Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.

Fecha: 23-Jul-2014

**Tipo de Filtro:** Seco

**Presión Diferencial (Plg H2O):** 0.00

**Condicion Internos:** Buena

**Cant. Aproximada de Condensados:** 0.00

**Cant. Aproximada de Partículas Solidas:** 10.00

**Descripción de la Falla:** no presenta fallos

**Acciones Correctivas:** se realiza purga del filtro y se encuentra una cantidad aproximada de 10 gramos de material solido, se purga nuevamente en los dias siguientes para eliminar cualquier tipo de material.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014

Fecha de aprobación: 23-Sep-2014

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez