



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES**

Sistema: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.

Periodo: 27-Aug-2013 al 26-Nov-2013

REV. 0

Estación: [120-000] - Interconexión

Ficha: RO-ME-03-120-000-M3-45

RO-ME-03

Cliente: INTERCONEXIÓN

Fecha: 30-Jun-2014

**Medidor Rotativo / Turbina**

Nivel de Aceite: Adecuado

¿Requiere Cambio?:

Condición de Giro: Normal

Descripción de Falla: no presenta fallas

Acciones Correctivas: sin acciones

**Tubo de Medición**

Inspección y Limpieza de Placa:

Engrasado del Porta Placas:

Operatividad del Porta Placas:

Descripción de Falla:

Acciones Correctivas:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Sep-2014

Fecha de aprobación: 30-Sep-2014

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez