



**REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES**

**IGASAMEX**

Sistema: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.

Periodo: 27-Nov-2013 al 26-Feb-2014

REV. 0

Estación: [120-000] - Interconexión

Ficha: RO-ME-03-120-000-M3-46

RO-ME-03

Cliente: INTERCONEXIÓN

Fecha: 30-Jun-2014

**Medidor Rotativo / Turbina**

Nivel de Aceite: Bajo

¿Requiere Cambio?:

Condición de Giro: Normal

Descripción de Falla: no presento fallas

Acciones Correctivas: se acompleto el aceite hasta un nivel adecuado.

**Tubo de Medición**

Inspección y Limpieza de Placa:

Engrasado del Porta Placas:

Operatividad del Porta Placas:

Descripción de Falla:

Acciones Correctivas:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Sep-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez