



**REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> <u>Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.</u>	<b>Periodo:</b> <u>27-Nov-2013 al 26-Feb-2014</u>	<b>REV. 0</b>  <b>RO-ME-03</b>
<b>Estación:</b> <u>[120-007] - Cliente Lee</u>	<b>Ficha:</b> <u>RO-ME-03-120-007-M3-46</u>	
<b>Cliente:</b> <u>Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.</u>	<b>Fecha:</b> <u>30-Jun-2014</u>	

**Medidor Rotativo / Turbina**

**Nivel de Aceite:** Bajo

**¿Requiere Cambio?:**

**Condición de Giro:** Normal

**Descripción de Falla:** no presenta falla

**Acciones Correctivas:** se acompleto el aceite, quedo en el niver adecuado.

**Tubo de Medición**

**Inspección y Limpieza de Placa:**

**Engrasado del Porta Placas:**

**Operatividad del Porta Placas:**

**Descripción de Falla:**

**Acciones Correctivas:**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 29-Sep-2014

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza

**Autorizadopor:** Rolando Velazquez Ramirez