



REPORTE DE INSPECCIÓN A MEDIDORES

IGASAMEX

Sistema: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.

Periodo: 27-Feb-2014 al 26-May-2014

REV. 0

Estación: [120-007] - Cliente Lee

Ficha: RO-ME-03-120-007-M3-47

RO-ME-03

Cliente: Manufacturera Lee de México S.A. de C.V.

Fecha: 30-Jun-2014

Medidor Rotativo / Turbina

Nivel de Aceite: Alto

¿Requiere Cambio?:

Condición de Giro: Normal

Descripción de Falla: no presenta fallas

Acciones Correctivas: sin acciones a tomar

Tubo de Medición

Inspección y Limpieza de Placa:

Engrasado del Porta Placas:

Operatividad del Porta Placas:

Descripción de Falla:

Acciones Correctivas:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Sep-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez