



REPORTE INSPECCIÓN DE ODORIZADOR

IGASAMEX

Sistema: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.

Periodo: 27-Feb-2014 al 26-May-2014

REV. 0

Fecha: 23-Jul-2014

Ficha: RO-OD-02-120-000-M3-47

RO-OD-02

Tipo de odorizador (arrastre o inyeccion) arrastre

Capacidad del tanque (gal) 54 gal

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mecanismo de flotador	31
Empaque de indicador	<input checked="" type="checkbox"/>
Recubrimiento del odorizador	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta con protección catódica	<input type="checkbox"/>
Cuenta con aislación eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
Válvula dosificadora	1
Válvula de llenado	<input checked="" type="checkbox"/>
Bomba de inyección	<input type="checkbox"/>
Controlador	<input type="checkbox"/>
Correcta posición de inidcador de nivel	<input checked="" type="checkbox"/>
Correcta ubicación de puerto de entrada y de salida	<input checked="" type="checkbox"/>
Describe actividades de mantenimiento realizadas	<input checked="" type="checkbox"/>
Piezas reemplazadas	<input type="checkbox"/>

RECARGA

Fecha de ultima recarga 21 - Septiembre - 2012

Cantidad de odorante agregado

Describe actividades realizadas

se verifica funcionamiento de los equipos, se lleva control del porcentaje de mercaptano

COMENTARIOS GENERALES

operando correctamente

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2014

Fecha de aprobación: 18-Sep-2014

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez