



REPORTE INSPECCIÓN DE ODORIZADOR

IGASAMEX

Sistema: <u>Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.</u>	Periodo: <u>27-Nov-2014 al 26-Feb-2015</u>	REV. 0
Fecha: <u>20-May-2015</u>	Ficha: <u>RO-OD-02-120-000-M3-50</u>	RO-OD-02

Tipo de odorizador (arrastre o inyeccion) arrastre

Capacidad del tanque (gal) 54 gal

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mecanismo de flotador	40	
Empaque de indicador		<input checked="" type="checkbox"/>
Recubrimiento del odorizador		<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta con protección catódica		<input type="checkbox"/>
Cuenta con aislación eléctrica		<input checked="" type="checkbox"/>
Válvula dosificadora	1	
Válvula de llenado		<input checked="" type="checkbox"/>
Bomba de inyección		<input type="checkbox"/>
Controlador		<input type="checkbox"/>
Correcta posición de inidcador de nivel		<input checked="" type="checkbox"/>
Correcta ubicación de puerto de entrada y de salida		<input checked="" type="checkbox"/>
Describe actividades de mantenimiento realizadas		<input checked="" type="checkbox"/>
Piezas reemplazadas		<input type="checkbox"/>

RECARGA

Fecha de ultima recarga	19 - Diciembre - 2014	
Cantidad de odorante agregado		<input checked="" type="checkbox"/>

Describe actividades realizadas

se verifica funcionamiento de los equipos, se lleva control del porcentaje de mercaptano

COMENTARIOS GENERALES

correcto funcionamiento de los equipos.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-May-2015

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez