



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	28-Jan-2014 27-Feb-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:

N/A

b) Cruces de ferrocarril:

N/A

c) Cruces de arroyos:

N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Limpias y en operación.

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:**

0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realiza deshierbe y limpieza de caseta de interconexión.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

No hay.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

No hay.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

No hay.

b) Cambio de vegetación:

No hay.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

09-Jun-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por:

Neftalí López