

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	28-Mar-2016 27-Apr-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: _____
 N/A _____

b) Cruces de ferrocarril: _____
 N/A _____

c) Cruces de arroyos: _____
 N/A _____

2.- Estado de registro de válvulas:

En buen estado _____

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0 _____

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0 _____

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0 _____

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes al ducto y no se encuentra ningún acontecimiento negativo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna. _____

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno. _____

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: _____
 No. _____

b) Cambio de vegetación: _____
 No. _____

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 18-Jun-2016 _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____ Hugo Vicente Gonzalez Torres _____

Aprobado por: _____ Neftalí López _____