



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	29-Mar-2012 28-Jun-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Fracsa Alloys

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen Estado
Pararrayos	Buenas Condiciones
Sistema de tierras	Buenas Condiciones
Bardas y puertas	Buenas Condiciones
Pintura de tubería	Buen Estado
Paneles solares	Limpios Buen Estado
Soportería	Buen Estado
Manómetros	Buen Estado
Área en general	Limpia y Deshierbada



Extintores:

Estado físico	Buen Estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/09/2011 12:00:00a.m.
Proximo llenado	15/09/2012 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Se Limpio la caseta y se deshierbo al rededor de la misma, tambien se pinto la valvula de corte del cliente, ya que esta fue remplazada anteriormente.

Usuario: Interconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen Estado
Pararrayos	Buenas Condiciones
Sistema de tierras	Buenas Condiciones
Bardas y puertas	Buenas Condiciones
Pintura de tubería	Buen Estado
Paneles solares	Limpios Buen Estado
Soportería	Buen Estado
Manómetros	Buen Estado
Área en general	Limpia, Deshierbada y lavada



Extintores:

Estado físico	Buen Estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	15/09/2011 12:00:00a.m.
Proximo llenado	15/09/2012 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Se reporta al departamento de seguridad que los trailers de la empresa que se ubica al frente de la ERM constantemente estan estacionados justamente en la puerta de acceso, por lo cual este mismo departamento en

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Hugo Vicente Gonzalez Torres

Autorizado por: _____

Carlos Alfredo Fernandez Hernandez