



SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Fracsa Alloys

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buen estado
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Limpios y en buen estado
Sopotería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



Extintores:

Estado físico	Buenas condiciones
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	07/09/2012
Proximo llenado	07/09/2013
Observaciones:	Ninguna

Usuario: Interconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buen estado
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Limpios y en buen estado
Sopotería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



Extintores:

Estado físico	Buenas condiciones
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	07/09/2012
Proximo llenado	07/09/2013

Observaciones:
 Se reporta nuevamente al departamento de seguridad que se siguen estacionando los trailers muy pegados a la entrada de la caseta y este mes de Diciembre exactamente el día 12 se encontro la caseta sin ningun señalamiento, ya que fueron arrancados por vandalismo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/12/2012 01:47:19p.m.
Fecha de aprobación: 06/01/2013 12:31:13p.m.
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez