



SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Fracsa Alloys

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buen estado
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Limpio y en buen estado
Sopotería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia y deshierbada



Extintores:

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	07/09/2012
Proximo llenado	07/09/2013
Observaciones:	Ninguna

Usuario: Interconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado
Pararrayos	Buen estado
Sistema de tierras	Buenas condiciones
Bardas y puertas	Buenas condiciones
Pintura de tubería	Buen estado
Paneles solares	Limpios y en buen estado
Sopotería	Buen estado
Manómetros	Buen estado
Área en general	Limpia, deshierbada y lavada



Extintores:

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	07/09/2012
Proximo llenado	07/09/2013
Observaciones:	Nos arrancaron nuevamente los letreros de laparte frontal de la caseta los cuales ya fueron repuestos.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/03/2013 09:16:49a.m.

Fecha de aprobación: 01/04/2013 07:45:11a.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez