



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	29-Jun-2015	28-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: FRACSA ALLOYS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y deshierbada.



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	2014-10-11
Proximo llenado	2015-10-11
Capacidad:	0
Observaciones:	Ninguna.

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y dehierbada.



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	bueno
Fecha de llenado	2014-10-11
Proximo llenado	2015-10-11
Capacidad:	0
Observaciones:	Hay repentinas inundaciones cuando llueve mucho por el desnivel que genera el suelo del exterior.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27-Sep-2015
Fecha de aprobación: 29-Sep-2015
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Autorizado por: Neftalí López