



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	29-Jun-2014 28-Sep-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1: VR-01 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 150 psig Placa de datos: Sí

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Adecuados

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: Primer paso de regulación.

---

---

---

**TAG2: VR-02 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 160 psig Placa de datos: Sí

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Adecuados

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: Monitor de regulación.

---

---

---

**TAG3: VR-03 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 380 psig Placa de datos: Sí

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Adecuados

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: Primer paso de regulación en linea dos.

---

---

---

**TAG4: VR-04 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 220 psig Placa de datos: Sí

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Adecuados

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: Segundo paso de regulación en linea dos.

---

---

---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 27-Sep-2014

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres

**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>29-Jun-2014 28-Sep-2014</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** VR-05 **FRACSA ALLOYS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Sí

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Adecuados

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: Regulación en línea 1.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG6:** VR-06 **FRACSA ALLOYS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Sí

Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Adecuados

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: Regulación en línea 2.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 27-Sep-2014

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez