IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Fracsa Alloys, S.A. de C. V.	PERIODO:	29-Sep-2015 28-Mar-2016	**REV. 0**
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	**SEMESTRAL**	**RO-007**

Equipo empleado: fluke
Fecha de calibración: 20/06/2015 12:00:00a.m.
Certificado de calibración: 36354

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
Ubicación: Afuera de la caseta de medición.
VCC-CSE (volts): -1.53
VCA-CSE (volts): 0.00
Observaciones:
--

Numero: 2
Ubicación: KM 296.91
VCC-CSE (volts): -1.49
VCA-CSE (volts): 0.00
Observaciones:
--

Numero: 3
Ubicación: KM 890.19
VCC-CSE (volts): -1.46
VCA-CSE (volts): 0.00
Observaciones:
--

Numero: 4
Ubicación: Atrás de la caseta (Mercaptano)
VCC-CSE (volts): -1.57
VCA-CSE (volts): 0.00
Observaciones:
--

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION 1	Aisla bien	N/A	EN BUEN ESTADO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Sep-2016
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Neftalí López