



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Fracsa Alloys, S.A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0 RO-011
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	

Usuario: Fracsa Alloys

Modelo:
Marca MERCER VALVE CO. INC

Punto de ajuste en placa:
35 psig

Punto de ajuste encontrado:
35 psig

Observaciones:
Se realizó verificación de punto de ajuste.



Usuario: Interconexión

Modelo:
Marca MERCER VALVE CO. INC

Punto de ajuste en placa:
250 psig

Punto de ajuste encontrado:
250 psig

Observaciones:
Se realizó revisión de punto de apertura de la válvula de seguridad.



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11/09/2013 08:55:15p.m.

Fecha de aprobación: 15/09/2013 02:04:20p.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez