



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Oct-2013 29-Nov-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 n/a

b) Cruces de ferrocarril:  
 n/a

c) Cruces de arroyos:  
 n/a

**2.- Estado de registro de válvulas:**

ok

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 8

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

---



---



---

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por:

---



---

Emmanuel Sandoval Lopez

---

Mateo Guapo Cerca

---