



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 28-Aug-2016 27-Sep-2016 REV. 0  
LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A.

b) Cruces de ferrocarril: N/A.

c) Cruces de arroyos: N/A.

2.- Estado de registro de válvulas: en buen estado

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Recorridos diarios en Derecho de via, registrado en bitácora de interconexión, chequeo de presión , Carga de calidad de gas dia 8 de junio 2016, sincronización de relojs Equipos , prueba de sniff , condición de operación normal en periodo.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Oct-2016  
Fecha de aprobación: 27-Oct-2016  
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez  
Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez