



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Jan-2013 29-Apr-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: 1ra etapa

Revisión de instalaciones:

Letreros	reemplazados
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	n/a
Soportería	ok
Manómetros	reemplazados los dañados
Área en general	despejada y transitable



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal 1.7Mpa
Fecha de llenado	Jan 31 2013 12:00AM
Proximo llenado	Jan 31 2014 12:00AM
Observaciones:	

Usuario: 2da etapa

Revisión de instalaciones:

Letreros	reemplazados los dañados
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	n/a
Soportería	ok
Manómetros	reemplazados los dañados
Área en general	despejada y accesible



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal 1.7Mpa
Fecha de llenado	Jan 31 2013 12:00AM
Proximo llenado	Jan 31 2014 12:00AM
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizado por:

Emmanuel Sandoval Lopez

Mateo Guapo Cerca

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 30-Jan-2013 29-Apr-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: 3ra etapa

Revisión de instalaciones:

Letreros ok
 Pararrayos n/a
 Sistema de tierras ok
 Bardas y puertas ok
 Pintura de tubería ok
 Paneles solares n/a
 Soportería ok
 Manómetros buen estado
 Área en general despejada y accesible



Extintores:

Estado físico ok
 Nivel de presión normal 1.7Mpa
 Fecha de llenado Jan 31 2013 12:00AM
 Proximo llenado Jan 31 2014 12:00AM
 Observaciones:

Usuario: 4ta etapa

Revisión de instalaciones:

Letreros ok
 Pararrayos n/a
 Sistema de tierras ok
 Bardas y puertas ok
 Pintura de tubería ok
 Paneles solares n/a
 Soportería ok
 Manómetros buen estado
 Área en general despejada y accesible



Extintores:

Estado físico ok
 Nivel de presión normal 1.7Mpa
 Fecha de llenado Jan 31 2013 12:00AM
 Proximo llenado Dec 31 2013 12:00AM
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____

Emmanuel Sandoval Lopez

Mateo Guapo Cerca

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 30-Jan-2013 29-Apr-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: 5ta etapa

Revisión de instalaciones:

Letreros ok
 Pararrayos n/a
 Sistema de tierras ok
 Bardas y puertas ok
 Pintura de tubería ok
 Paneles solares n/a
 Soportería ok
 Manómetros buen estado y funcionando
 Área en general despejada y accesibles



Extintores:

Estado físico ok
 Nivel de presión normal 1.7Mpa
 Fecha de llenado May 31 2012 12:00AM
 Proximo llenado May 31 2013 12:00AM
 Observaciones: _____

Usuario: interconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros ok
 Pararrayos ok
 Sistema de tierras ok
 Bardas y puertas se esta repintando
 Pintura de tubería ok
 Paneles solares n/a
 Soportería ok
 Manómetros ok
 Área en general limpia, despejada y transitable



Extintores:

Estado físico ok
 Nivel de presión normal 1.7Mpa
 Fecha de llenado Jan 31 2013 12:00AM
 Proximo llenado Jan 31 2014 12:00AM
 Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Emmanuel Sandoval Lopez

Autorizado por: _____

Mateo Guapo Cerca