## IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.

IGASAMEX

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

### REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 30-Jan-2016 29-Apr-2016 REV. 0

LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-003

Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

#### Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado

Pararrayos N/A

Sistema de tierras

Bardas y puertas

D.4 ohms

En Puena

Pintura de tubería

En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones

Paneles solares

N/A

Soportería Manómetros Área en general

En Buenas Condiciones En Buenas Condiciones

limpia y despejada

**Extintores:** 

Estado físico <u>en buen estado</u> Nivel de presión <u>normal</u>

Fecha de llenado 2015-06-29 Proximo llenado 2016-06-29

Capacidad: Observaciones:

<u>OK</u>



Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

#### Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado

Pararrayos N/A

Sistema de tierras

Bardas y puertas

O.2 ohms

En Buena

Pintura de tubería

En Buenas Condiciones
En Buenas Condiciones

Paneles solares N/A

Soportería <u>En Buenas Condiciones</u>

Manómetros En Buenas Condiciones

Área en general limpia y despejada

Extintores:

Estado físico <u>en buen estado</u>

 Nivel de presión
 normal

 Fecha de llenado
 2015-06-28

 Proximo llenado
 2016-06-28

 Capacidad:
 6

Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Oct-2016

Fecha de aprobación:

27-Oct-2016

Elaborado por:

Emmanuel Sandoval Lopez

Autorizadopor: Jo

Jorge Alberto Morales Martínez

### IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.



BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

### REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 30-Jan-2016 29-Apr-2016 REV. 0 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: **TRIMESTRAL RO-003** 

Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado

Pararrayos N/A

Sistema de tierras 0.3 ohms

Bardas y puertas Pintura de tubería

En Buenas Condiciones En Buenas Condiciones

Paneles solares

N/A

Soportería Manómetros Área en general

En Buenas Condiciones En Buenas Condiciones

limpia y despejada

**Extintores:** 

Estado físico Nivel de presión

en buen estado normal

Fecha de llenado Proximo Ilenado

2015-06-29 2016-06-29

Capacidad: Observaciones:

OK



Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado

N/A Pararrayos

Sistema de tierras

0.2 ohms

Bardas y puertas

En Buenas Condiciones

Pintura de tubería

En Buenas Condiciones

Paneles solares

N/A

Soportería

En Buenas Condiciones

Manómetros

En Buenas Condiciones

Área en general

limpia y despejada

**Extintores:** 

Estado físico

en buen estado

Nivel de presión Fecha de llenado

normal 2015-06-29

Proximo Ilenado Capacidad:

2016-06-26

Observaciones:

<u>OK</u>

_				_	-	

Rev. No./ Resp. Descripción Fecha 0/OUL Formato nuevo Nov-11

Fecha de registro: 13-Oct-2016

Fecha de aprobación:

27-Oct-2016

000

Elaborado por: Autorizadopor:

Jorge Alberto Morales Martínez

**Emmanuel Sandoval Lopez** 

Página 2 de 3

# IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.



BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

### REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Agricola Zarattini, S. A. de C. V. PERIODO: 30-Jan-2016 29-Apr-2016 REV. 0 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: **TRIMESTRAL RO-003** 

Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado

Pararrayos N/A

Sistema de tierras 0.4 ohms

Bardas y puertas Pintura de tubería

En Buenas Condiciones En Buenas Condiciones

Paneles solares

N/A

Soportería Manómetros

En Buenas Condiciones En Buenas Condiciones

Área en general

limpia y despejada

**Extintores:** 

Estado físico en buen estado

Nivel de presión normal

Fecha de llenado 2015-06-29

Proximo Ilenado 2016-06-29 Capacidad:

Observaciones:

OK

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado

En Buen Estado Pararrayos

Sistema de tierras 0.3 ohms

Bardas y puertas En Buenas Condiciones

Pintura de tubería En Buenas Condiciones

Paneles solares N/A

Soportería En Buenas Condiciones

Manómetros En Buenas Condiciones

Área en general limpia y despejada

**Extintores:** 

Estado físico en buen estado

Nivel de presión normal

Fecha de llenado 2015-06-29 Proximo Ilenado 2016-06-29

Capacidad: Observaciones:

<u>OK</u>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Oct-2016

Fecha de aprobación: 27-Oct-2016

> **Emmanuel Sandoval Lopez** Elaborado por:

Autorizadopor: Jorge Alberto Morales Martínez