



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Oct-2014 29-Jan-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1: PCV-0,1 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Fisher EZR 2x1

---



---

**TAG2: PCV-0,2 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Fisher EZR 2x1

---



---

**TAG3: PCV-0,3 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Fisher EZR 2x1

---



---

**TAG4: PCV-0,4 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Fisher EZR 2x1

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 02-Sep-2015

**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Oct-2014 29-Jan-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PCV-1,1 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: 1ra etapa linea 1 Regulador Fisher EZR 2

**TAG6:** PCV-1,2 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: 1ra etapa by pass Regulador Fisher 2

**TAG7:** PCV-2,1 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: 2da etapa linea 1 Fisher 99H 2

**TAG8:** PCV-2,2 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: 2da etapa by pass Fisher 99H 2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Sep-2015  
**Fecha de aprobación:** 02-Sep-2015  
**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Agricola Zarattini, S. A. de C. V.	PERIODO:	30-Oct-2014 29-Jan-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG9:** PCV-3,1 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: 3ra etapa linea 1 Fisher EZR 2x1

**TAG10:** PCV 3,2 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: 3ra etapa by pass Fisher EZR 2x1

**TAG11:** PCV-4,1 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: 4ta etapa linea 1 Fisher 99H 2

**TAG12:** PCV-4,2 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: 4ta etapa by pass Fisher 99H 2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Sep-2015  
**Fecha de aprobación:** 02-Sep-2015  
**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Agricola Zarattini, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>30-Oct-2014 29-Jan-2015</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG13:** PCV-5,1 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: 5ta etapa linea 1 Fisher 99H 2

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG14:** PCV-5,2 AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: 5ta etapa by pass Fisher 99H 2

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 02-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 02-Sep-2015

**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca