



SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: Septiembre 2012 REV. 0  
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 Solo accesos a planta de Toyota y los mismos en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:  
 No aplica

c) Cruces de arroyos:  
 \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
 No aplica

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
 Ninguno

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
 Ninguno

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
 No

b) Cambio de vegetación:  
 No

**8.- Comentarios adicionales:**  
 Se realizan patrullajes continuos, toma de lecturas en las casetas y pruebas sniff. Todo en orden.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 19/09/2012 03:48:01p.m.

**Fecha de aprobación:** 27/09/2012 11:05:58a.m.

**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales