



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: Marzo 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 Solo accesos a planta de Toyota y los mismos en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
 No aplica

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
 No aplica

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 Ninguno

7.- Indicaciones de fuga


a) Cambios de coloración del suelo:
 NO

b) Cambio de vegetación:
 NO

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan tomas de lecturas continuas, patrullajes en el derecho de vía y pruebas sniff en el usuario

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 13/03/2013 03:35:19p.m.

Fecha de aprobación: 20/03/2013 02:00:58p.m.

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Hernán Arias Morales