



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: Junio 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: Buena condicion
- b) Cruces de ferrocarril: N/A en este sistema
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

N/A en este sistema solo contamos con válvulas de seccionamiento

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

No se realizo en este mes

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

No se realizo en este mes

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo: No
- b) Cambio de vegetación: No

**8.- Comentarios adicionales:**

SISTEMA EN MUY BUEN ESTADO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 04/09/2013 02:54:44p.m.

**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 04:22:11p.m.

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández