



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: Agosto 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros:
Solo accesos a planta de Toyota y los mismos en buenas condiciones
- b) Cruces de ferrocarril:
N/A en este sistema
- c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A en este sistema solo contamos con válvulas de seccionamiento

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No se realizo en este mes

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No se realizo en este mes

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo:

No

- b) Cambio de vegetación:

No

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes continuos, toma de lecturas en las casetas y pruebas sniff. Todo en orden

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04/09/2013 02:46:22p.m.

Fecha de aprobación: 04/09/2013 05:33:43p.m.

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández