



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 Solo accesos a planta de Toyota y los mismos en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
 N/A en este sistema

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
 N/A en este sistema solo contamos con válvulas de seccionamiento

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 No se realizo en este mes

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 No se realizo en este mes

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 No

b) Cambio de vegetación:
 No

8.- Comentarios adicionales:
 SISTEMA EN BUEN ESTADO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25/09/2013 11:38:54a.m.

Fecha de aprobación: 26/09/2013 01:28:25p.m.

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández