



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: Octubre 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 Solo accesos a planta de Toyota y los mismos en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:  
 N/A en este sistema

c) Cruces de arroyos:  
 \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
 N/A en este sistema solo contamos con válvulas de seccionamiento

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
 No se realizo en este mes

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
 No se realizo en este mes

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
 No

b) Cambio de vegetación:  
 No

**8.- Comentarios adicionales:**

SISTEMA EN BUEN ESTADO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 31/10/2013 09:18:28p.m.

**Fecha de aprobación:** 31/10/2013 09:37:41p.m.

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández