



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: 01-Feb-2015 28-Feb-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 Solo accesos a planta de Toyota y los mismos en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:  
 NO

c) Cruces de arroyos:  
 NO

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
 N/A

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

SISTEMA EN BUENAS CONDICIONES, SE REALIZAN PATRULLAJES CONTINUOS

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**


NO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
 NO

b) Cambio de vegetación:  
 NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 24-Mar-2015

**Fecha de aprobación:** 24-Mar-2015

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández