



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-May-2016 31-May-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Carlos Morales Díaz	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

Cruces accesos con Toyota km 1+625, 1+370, 0+850 en buenas condiciones.

b) Cruces de ferrocarril:

N/A

c) Cruces de arroyos:

A la entrada de planta Toyota

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Recorridos diarios en Derecho de vía, registrado en bitácora de interconexión, chequeo de presión.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

28-Sep-2016

Fecha de aprobación:

29-Sep-2016

Elaborado por:

Juan Carlos Morales Díaz

Aprobado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández