



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. PERIODO: 01-Aug-2016 31-Aug-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Juan Carlos Morales Díaz FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 Cruce Km 0 + 240 en condicion original.

b) Cruces de ferrocarril:  
 Cruce de via ferrocarril en Km 0 + 10 en condición normal.

c) Cruces de arroyos:  
 N/A.

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
 0

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
 Recorridos diarios en Derecho de via, registrado en bitácora de interconexión, chequeo de presión, sincronización de relojs Equipos , prueba de sniff , condición de operación normal en periodo.

**5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:**  
 Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
 Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
 No.

b) Cambio de vegetación:  
 No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 28-Sep-2016  
**Fecha de aprobación:** 29-Sep-2016  
**Elaborado por:** Juan Carlos Morales Díaz  
**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández