



SISTEMA:	Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Interconexión Toyota

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Completos
Pararrayos	No Aplica
Sistema de tierras	Correctos
Bardas y puertas	Correctas
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correcto
Soportería	Correctos
Manómetros	Correctos
Área en general	En excelente condición



**Extintores:**


Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	06/01/2012
Proximo llenado	06/01/2013

Observaciones:  
 En general la caseta esta en muy buenas condiciones

**Usuario:** Usuario Toyota

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Completos
Pararrayos	No Aplica
Sistema de tierras	Correctas
Bardas y puertas	Correctas
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correcto
Soportería	Correcta
Manómetros	Correctos
Área en general	En buena condición



**Extintores:**

Estado físico	Correctos
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	06/01/2012
Proximo llenado	06/01/2013

Observaciones:  
 Todo trabajando en excelentes condiciones

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/01/2013 07:27:43p.m.  
**Fecha de aprobación:** 04/01/2013 05:01:36p.m.  
**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales