



SISTEMA:	Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.	PERIODO:	Abril 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Interconexión Toyota

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Completos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correctas
Bardas y puertas	Correctas
Pintura de tubería	Correcta
Paneles solares	Correctos
Soportería	Correcta
Manómetros	Correctos
Área en general	En buena condición



**Extintores:**

Estado físico	Correcto
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	15/01/2013
Proximo llenado	15/01/2014

Observaciones:  
 En general la caseta esta en muy buenas condiciones

**Usuario:** Usuario Toyota

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	Correctos
Pararrayos	No aplica
Sistema de tierras	Correctas
Bardas y puertas	Correctas
Pintura de tubería	Correctas
Paneles solares	Correcto panel del BH
Soportería	Correcta
Manómetros	Correctos
Área en general	En buena condición



**Extintores:**

Estado físico	Correctos
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	15/01/2013
Proximo llenado	15/01/2014

Observaciones:  
 Todo trabajando en excelentes condiciones

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 12/04/2013 01:13:16p.m.  
**Fecha de aprobación:** 13/05/2013 05:58:52p.m.  
**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales