



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Apr-2014 30-Jun-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	COMPLETOS Y EN BUEN EST,
Pararrayos	EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	EN BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO PANEL DE
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	COMPLETOS Y EN BUEN EST,
Área en general	EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	EN BUENAS CONDICIONES
Nivel de presión	PRESIÓN CORRECTA
Fecha de llenado	6 - Jan - 14
Proximo llenado	6 - Jan - 15
Observaciones:	

SE REALIZAN RECORRIDOS Y TOMAS DE LECTURAS CONTINUAS, EMR EN BUENAS CONDICIONES

Usuario: AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUENAS CONDICIONES
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUENAS CONDICIONES P/
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	COMPLETOS Y EN BUEN EST,
Área en general	EN BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	EN BUENAS CONDICIONES
Nivel de presión	PRESIÓN CORRECTA
Fecha de llenado	6 - Jan - 14
Proximo llenado	6 - Jan - 15
Observaciones:	

SE REALIZAN RECORRIDOS Y TOMAS DE LECTURAS CONTINUAS, EMR EN BUENAS CONDICIONES

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Jun-2014

Fecha de aprobación: 27-Jun-2014

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández