



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: INTERCONEXION TOYOTA

Modelo: 91-52J51V7V1T

Punto de ajuste en placa: 450 psig

Punto de ajuste encontrado: 450 psig

Observaciones:
Válvula en buen estado



Usuario: USUARIO TOYOTA

Modelo: 91-67L11V1DU1T

Punto de ajuste en placa: 75 psig

Punto de ajuste encontrado: 75 psig

Observaciones:
Válvula en buen estado



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16/12/2013 01:12:16a.m.

Fecha de aprobación: 16/12/2013 01:50:23p.m.

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández