



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN DE FILTROS**

**Sistema:** Conceptos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. \

**Periodo:** 01-Apr-2014 al 30-Jun-2014

REV. 0

**Estación:** [018-000] - Interconexión

**Ficha:** RO-FI-01-018-000-M3-46

RO-FI-01

**Cliente:** AGRICOLA ZARATTINI, S.A. DE C.V.

**Fecha:** 26-Jun-2014

**Tipo de Filtro:** Coalesedor

**Presión Diferencial (Plg H2O):** 0.00

**Condicion Internos:** Buena

**Cant. Aproximada de Condensados:** 0.00

**Cant. Aproximada de Partículas Solidas:** 0.00

**Descripción de la Falla:**

**Acciones Correctivas:**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26-Jun-2014

**Fecha de aprobación:** 27-Jun-2014

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández